

Conservazione programmata a Palazzo Te e valorizzazione della villa giuliesca

Sala Cavalli e Camera Amore e Psiche
Restauro conservativo dei muri non affrescati




1. Sala Cavalli. Prima dell'intervento



2. Sala Cavalli. Dopo l'intervento



3. Sala Cavalli. Prima dell'intervento



4. Sala Cavalli. Dopo l'intervento



5. Sala Cavalli. Prima dell'intervento

6. Sala Cavalli. Dopo l'intervento



Camera di Amore e Psiche

Restauro conservativo degli apparati decorativi e affreschi, che decorano la parete sud della camera.



7. Camera Amore e Psiche. Prima dell'intervento

8. Camera Amore e Psiche. Durante la pulitura.

9. Camera Amore e Psiche. Dopo l'intervento



Camera delle Aquile (Fetonte)
Restauro conservativo degli apparati decorativi, affreschi, stucchi, oli su muro che decorano la camera



10. Camera Fetonte. Durante l'intervento



11. Camera Fetonte. Prima dell'intervento



12. Camera Fetonte. Dopo l'intervento



13. Camera Fetonte. Prima dell'intervento



14. Camera Fetonte. Dopo l'intervento



15. Camera Fetonte. Prima dell'intervento



16. Camera Fetonte. Dopo l'intervento

Ponte sulle Peschiere

Restauro conservativo dei parapetti e dei 12 mascheroni in marmo.



17. Parapetti sulle Peschiere. Prima dell'intervento



18. Parapetti sulle Peschiere. Dopo l'intervento



19. Parapetti sulle Peschiere. Prima dell'intervento



20. Parapetti sulle Peschiere. Dopo l'intervento



21. Parapetti sulle Peschiere. Prima e dopo l'intervento

Appartamento del Giardino Segreto

Restauro conservativo del pavimento in ciottoli di fiume




22-23. Appartamento del Giardino Segreto. Durante la pulitura.



24. Vestibolo. Prima dell'intervento
Fotografia di Guido Bazzotti



25. Vestibolo. Dopo l'intervento
Fotografia di Guido Bazzotti



26. Grotta. Prima dell'intervento
Fotografia di Guido Bazzotti



27. Grotta. Dopo l'intervento
Fotografia di Guido Bazzotti

Appartamento del Giardino Segreto

Rifacimento coperture dei tetti della Camera di Attilio Regolo, Camera Grande, Camerino degli Uccelli


28-31. Appartamento del Giardino Segreto.
Durante l'intervento di rifacimento delle coperture.



Valorizzazione. Gli interventi.

Supporti alla visita.

Nuovo impianto illuminotecnico Led iGuzzini nell'Appartamento del Giardino Segreto



**32. Appartamento del Giardino Segreto.
Nuova illuminazione a Led.**



**33. Appartamento del Giardino Segreto.
Vecchia illuminazione**



**34. Appartamento del Giardino Segreto.
Nuova illuminazione**

Supporti

alla visita.

Nuovi totem bilingue nelle sale monumentali con testo guida alla descrizione degli ambienti



**35. Appartamento del Giardino Segreto.
Vecchi Totem e vecchio impianto di illuminazione**

**36. Appartamento del Giardino Segreto.
Nuovi Totem**